

## Intectin Spezialreiniger für Intectin PU + EP-Harz 1 I



FARA



### Beståndsdel:

Xylen

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H312+H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning".  
H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. – Rökning förbjuden.  
P260 Inandas inte ångor / sprej.  
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.  
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.  
P331 Framkalla INTE kräkning.  
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
P501 Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Max Frank AB**  
Sporregatan 15  
213 77 Malmö / SVERIGE  
Telefonnummer +46 40-94 70 70  
Fax +46 40-94 70 24  
Homepage [www.maxfrank.se](http://www.maxfrank.se)  
E-mail [info@maxfrank.se](mailto:info@maxfrank.se)

Telefonnummer för nödsituationer Rådgivande organ: 08-331231 (kontorstid) eller 112 (Begär giftinformationscentralen)